

2020年第一季度污染源随机抽查汇总表（永春县）

序号	季度	执法对象名称	对象来源双随机库	双随机执法人员	检查结果
1	第一季度	福建省天湖山能源实业有限公司	县级重点污染源	顏禧锋, 徐小玲	现场检查时, 该公司含春煤矿、铅坑煤矿正在生产, 污水处理设施正在运行, 生产废水经污水处理站处理后一部分回用于筛选厂降尘, 一部分外排, 现场未发现企业存在环境违法行为。
2	第一季度	福建省永春美岭人造板厂热电站	县级重点污染源	林碧城, 徐小玲	现场检查, 该厂热电联产项目没有生产, 据了解, 该公司于2020年1月23日开始春节停机至今, 该情况已在福建省污染源监控系统报备。该公司已按自行监测方案要求定期开展自行监测并进行信息公开, 现场未发现企业存在环境违法行为。
3	第一季度	永春县美仙瓷土加工厂	县级特殊污染源	谢志洞, 林江华	现场检查时, 该厂正在生产, 污染防治设施正在运行。现场未发现该厂存在环境违法行为。
4	第一季度	福建省卓越新材料开发有限公司	县级特殊污染源	徐小玲, 谢志洞	现场检查时, 该公司一期项目正在生产, 二期项目正在建设当中, 污染防治设施在运行, 窑炉废气经双碱法脱硫处理后经22m高空排放, 现场未发现该公司存在环境违法行为。
5	第一季度	泉州好嘉优环保新材料有限公司	县级特殊污染源	林碧城, 顏禧锋	现场检查时, 该公司正在生产, 未发现存在环境违法行为。
6	第一季度	永春县佳盛瓷土加工厂	县级特殊污染源	徐小玲, 苏友荐	现场检查时, 该厂正常生产, 污染防治设施在运行, 该厂生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀处理后, 全部回用于生产, 没有外排。执法人员对周边环境进行检查时, 现场未发现生产废水外排的痕迹。
7	第一季度	永春县锦丰行制香厂	县级特殊污染源	顏禧锋, 林江华	现场检查时, 永春县锦丰行制香厂正在生产, 污染防治设施正在运行。检查人员对厂区范围及厂界外围进行检查, 该厂没有生产废水, 生活污水经化粪池处理后用于灌溉, 未发现环境违法行为。
8	第一季度	福建省永春商业茶果有限公司	县级一般污染源	苏友荐, 徐小玲	现场检查时, 该公司正在生产, 生产过程未产生生产废水, 生产车间已密闭, 生产设备产生的噪声通过车间墙体自然降噪。现场未发现企业存在环境违法行为。
9	第一季度	永春县一都牲畜定点屠宰点	县级一般污染源	谢志洞, 林江华	现场检查时该屠宰点正常经营, 该屠宰点已按要求编制自行监测方案并开展自行监测。
10	第一季度	福建琪尔特儿童用品有限公司	县级一般污染源	顏禧锋, 陈丽惠	现场检查时, 该公司生产设备已拆除, 场地已腾空, 执法人员现场无法与企业经营者取得联系。
11	第一季度	永春县魁斗莉芳茶厂	县级一般污染源	谢志洞, 林碧城	现场检查时, 该厂正在生产, 污染防治设施在运行, 现场未发现该厂存在环境违法行为。
12	第一季度	泉州市昱升机车部件有限公司	县级一般污染源	林江华, 张泽清	现场检查时, 该公司正在生产, 污染防治设施正在运行, 现场未发现企业存在环境违法行为的问题。
13	第一季度	泉州市永春瑞丰鞋业有限公司	县级一般污染源	张泽清, 徐小玲	现场检查时该公司正常生产, 污染防治设施在运行, 项目生产过程中产生的废气经集气罩收集后采用UV光解设备处理后通过1根15米高的排气筒排放。现场未发现存在环境违法行为。

14	第一季度	永春县南德针织时装有限公司	县级一般污染源	张泽清, 谢志洞	现场检查时, 该公司正常生产, 污染防治设施在运行, 其生产过程中产生的生产废水经污水处理站处理达标后接入市政污水管网。该公司的燃煤锅炉已停止使用, 目前已使用天然气锅炉, 现场未发现存在环境违法行为。
15	第一季度	永春县锦兴生猪养殖有限公司	县级一般污染源	陈丽惠, 林碧城	现场检查时, 该养殖场正常养殖, 养殖规模与环评批复一致, 污染防治设施在运行, 现场未发现养殖废水外排的痕迹。
16	第一季度	永春县锦国塑料回收站	县级一般污染源	林碧城, 陈丽惠	现场检查时, 该回收站正在生产, 污染治理设施正在运行, 现场未发现企业存在环境违法行为。
17	第一季度	福建城坤建材有限公司	县级一般污染源	颜禧锋, 林碧城	现场检查时, 该公司没有生产, 据了解因疫情影响, 该公司自春节放假至今均没有生产, 现场未发现该公司有环境违法行为。
18	第一季度	永春县达兴海鲜楼	县级一般污染源	张泽清, 颜禧锋	现场检查时, 永春县达兴海鲜楼(位于留安路的经营点)已自行关闭, 现场未发现该海鲜楼存在环境违法问题。
19	第一季度	永春汇源食品饮料有限公司	县级一般污染源	林江华, 林碧城	现场检查时, 该公司正在生产, 污染防治设施正在运行。清洗废水通过专门的管道收集至污水处理设施进行处理, 后接入市政污水管网由永春县污水处理厂处理后排放; 用专门的桶收集污水处理站实验室玻璃器皿冲洗水后倒回格栅集水池进入污水处理设施进行处理; 生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理后排入市政污水管网。天然气锅炉产生的废气经收集后由烟囱排放。
20	第一季度	泉州市宇豪粉末冶金有限公司	县级一般污染源	谢志洞, 陈丽惠	现场检查时, 该公司没有生产, 据了解因疫情影响该公司尚未开工。现场未发现该公司有环境违法行为。
21	第一季度	福建省民爆化工股份有限公司永春分公司	县级一般污染源	谢志洞, 徐小玲	现场检查时, 该公司没有生产, 污染防治设施在运行, 技改项目已竣工, 目前正在委托第三方对该项目进行验收, 检查时该技改项目没有生产。
22	第一季度	福建中钢建材有限公司	县级一般污染源	徐小玲, 林江华	现场检查时, 该公司正在建设未投产, 现正处于土地平整阶段, 用于建设钢材物流仓库。
23	第一季度	泉州锦铭化纤织造实业有限公司	县级一般污染源	陈丽惠, 苏友荇	现场检查时, 该公司服装、面料织造正常生产, 差别化化学纤维没有生产, 污染防治设施正在运行。该公司生产过程中无生产废水产生, 职工生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网排入永春县污水处理厂统一处理。
24	第一季度	福建省永春豹仔红选矿有限公司	县级一般污染源	苏友荇, 徐小玲	现场检查时, 该公司没有生产, 据了解该公司受疫情影响, 自春节放假开始停产至今。
25	第一季度	福建省永春新华印刷有限公司	县级一般污染源	徐小玲, 林江华	现场检查时, 该公司正在生产, 污染防治设施正在运行。该公司印刷工序产生的废气经集气罩收集后, 进入UV光解净化处理设备处理后由排气筒排放。该公司废纸集中收集后外售给可回收利用的厂家, 油墨空桶由原厂家回收。检查过程中未发现该公司存在环境违法行为。
26	第一季度	福建省研创新型建材有限公司	县级一般污染源	张泽清, 苏友荇	该公司的主要污染防治设施有2套双碱法除尘脱硫废气处理设施, 现场检查时, 该公司两条生产线均正常生产, 污染防治设施在运行。
27	第一季度	福建益众建材有限公司	县级一般污染源	张泽清, 林江华	现场检查时, 该公司正在生产, 污染防治设施正在运行。项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产中, 不外排。现场未发现存在环境违法行为。